



OIB: 15860024937; MB: 1304593
Žiro-račun: 2360000-1101457195

**GRADSKO STAMBENO GOSPODARSTVO
VELIKA GORICA d.o.o.**

Ljudevita Gaja 25, 10410 VELIKA GORICA
Tel: 01/6370-330; Fax: 01/6218-044
gradsko.stambeno.gospodarstvo@gsgvg.hr

PODUZETE MJERE NA SANACIJI ŠTETA NASTALIH TIJEKOM OLUJNOG NEVREMENA

Velika Gorica, 11.07. 2014.

Obavljeni radovi nakon olujnog nevremena 07.07.2014.

Zagrebačka ulica 29 -31

07.07.2014. poziv u 21.07. sati predstavnica Jasenka Barac zvala GSG gosp.Dragutina Huzjaka, olujni vjetar digao krov izveden trapeznim limom sa dijelom drvene konstrukcije i bacio ga na Zagrebačku ulicu ispred stambene zgrade, odmah iza toga g Huzjak zvao g Kovačića, g Miljanovića, g Gršetića, g Sučića i g Suhajla izvođače limarskih i krovopokrivačkih radova koji izvedu tu vrstu radova za GSG, te Ugovornog izvođača na hitnim intervencijama. Oko 22 sata na zgradu su došli 2 radnika g Gršetića izvođača na hitnim intervencijama, 2 radnika g Sučića, te 2 radnika g Miljanovića i počeli sa radovima na pumpanju i čišćenju vode na stropnoj ploči potkrovlja zajedno sa suvlasticima stambene zgrade, te oko 24 sata dostavili zaštitnu foliju i cerade.

Limarija Miljanović d.o.o. 08.07.2014. od 7.45. došao sa 18 radnika te pristupio demontaži preostale limarije, čišćenju tavana od šute, otpadnog materijala i zatečenih stvari, izvodio radove na izradi privremene konstrukcije od letvi kao nasača za postavu zaštitne folije, izbacivanju vode sa ploče tavana. Radovi na stambenoj zgradi su zaustavljeni od strane policije u periodu od 11.30 do 15.00, a radila se sanacija štete na krovu obiteljske kuće preko puta stambene zgrade.

Limarija Miljanović 09.07.2014. sa 17 radnika izvodio sljedeće radove na sanaciji štete i zaštiti postojeće konstrukcije objekta (stropna ploča potkrovlja i zidovi), čišćenje tavana, privremena konstrukcija za zaštitu od kiše, izrada hidroizolacije varenom trakom na ploči tavana kao zaštita od procurjevanja vode i zaštite konstrukcije od vode te zaštitu prostora ispred stambene zgrade od pada predmeta sa zgrade zaštitnim tunelom i zaštitnim ogradama.

Zagrebačka ulica 71-75

7.07.2014. na poziv u 21.18. sati predstavnik stambene zgrade g Čukac Josip zvao GSG g Dragutina Huzjaka, olujni vjetar skinuo jedan do krova izvedenog od trapeznog lima kojeg je bacio sa zgrade, te uništio i prebacio dio limenog krova na sjeverni dio stambene zgrade. Gosp Huzjak je uputio na zgradu g Suhajla koji je stigao na objekat oko 22 sata, došao sa 3 radnika sa zaštitnom folijom, ceradama i letvama, te po daščanom podu izveli zaštitu od procurjevanja vode, zajedno sa

suvlasnicima zgrade.

08.07.2014. ujutro je na objekat došao g Kovačić sa 8 radnika, te dodatno radio na zaštiti od procurjevanja vode po postojećoj daščanoj konstrukciji zaštitnim folijama.

09.07. Suhalj sa 4 radnika demontira i slaže oštećeni trapezni lim koji je ostao na krovu zgrade.

Trg Stjepana Radića 10

07.07.2014. na poziv u 20.58. sati predstavnica stambene zgrade gđa Sonja Rauch zvala GSG g Duška Vujanića, vjetar skinuo svjetlosnu kupolu iznad stubišta, odmah po tome g Vujanić zvaao g Gršetića koji je poslao 2 radnika u 21.30 sati, sanirali otvor zaštitnom folijom.

Trg grada Zagreba 9-11

07.07.2014. po pozivu predstavnika suvlasnika oko 22 sata obavljen je uviđaj na zgradi Trg grada Zagreba 9-11 gdje je pala dimnjačka kapa i oštetila nekoliko ploča iznad stubišta objekta.

09.07.2014. g Kirin sa 3 radnika izvršio sanaciju krova u ulici Trg grada Zagreba i sanirao dimnjak i oštećenje krova u Osječkoj ulici br. 46.

A.G.Matoša 9.

07.07.2014. u ulici A.G. Matoša br. 9. obavljen uviđaj gdje je vjetar je oštetiio opšavne limove krovnog parapeta i 50 m2 horizontalne hidroizolacije ravnog krova izvedenih od PVC traka.

08.07.2014. tvrka Izokrov sa 3 radnika izvršila privremenu zaštitu i sanaciju.

08.07.2014. i 09.07.2014. izvodila se sanacija krovova (popravlak crijepa i limarije) na objektima Cvjetno naselje 8-18, J. Dobrile 18-24, J Dobrile 42-48.

SVE ZGRADE POD UPRAVOM GSG-a OSIGURANE SU OD OVAKVIH I DRUGIH ŠTETNIH DOGAĐAJA TE ĆE SE SANACIJA NASTALIH ŠTETA NAPLATITI IZ OSIGURANJA .

U TIJEKU SU OČEVIDI I NA POSEBNIM DIJELOVIMA ZGRADA (stanovi, garaže, posl.prostori) U KOJIMA JE ŠTETA NASTALA KAO POSLJEDICA OLUJNOG NEVREMENA.

SVE RADOVE I AKTIVNOSTI OKO SANACIJE NASTALIH ŠTETA POZORNO PRATE I KORDINIRAJU STRUČNE SLUŽBE GSG-a .

DIREKTOR:

Tomislav Landeka, dig